


柏ヶ谷小学校通学路対策箇所図




[通学路の状況・危険の内容]

通過車両が速度を出して通行する。交差点の形状が変則で大変危険である。

[対策内容]

市道3号線東側歩道拡幅、交差点部歩道設置

柏ヶ谷小学校通学路対策箇所図




[通学路の状況・危険の内容]

朝夕の抜け道として、通過車両がスピードを出して抜けていくため大変危険である。

[対策内容]

既設路側線の再塗装、両外側に路側線を新設（平成29年度対策済み）

有馬小学校通学路対策箇所図



[通学路の状況・危険の内容]

交差点の見通しが悪い。歩道が狭く、学童と歩行者がすれ違う際に車道に出てしまい大変危険である。

[対策内容]

交差点改良（見通し改善）、歩道拡幅

有馬小学校通学路対策箇所図




[通学路の状況・危険の内容]

歩道が狭く、学童と歩行者がすれ違う際に車道に出てしまう。また、通過車両も速度を出して通過するため、大変危険である。

[対策内容]

道路整備及び歩道整備

中新田小学校通学路対策箇所図



[通学路の状況・危険の内容]

歩道が狭くなっており、大変危険である。

[対策内容]

北側橋梁部の歩道拡幅

今泉小学校通学路対策箇所図




[通学路の状況・危険の内容]

歩道幅員が狭小のため、歩行者がすれ違う際に車道に出てしまい大変危険である。

[対策内容]

中央排水路を暗渠化し、歩道拡幅

今泉小学校通学路対策箇所図




[通学路の状況・危険の内容]

相模原市及び座間市方面から来る車両が相模大橋、あゆみ橋の抜け道として通行するため交通量が多く、歩道もないため大変危険である。

[対策内容]

歩行者通行空間の整備

海老名中学校通学路対策箇所図



[通学路の状況・危険の内容]

通行車両が多く、片側歩道で歩道幅員が狭小のため大変危険である。

[対策内容]

踏切拡幅、歩道設置

海老名中学校通学路対策箇所図



[通学路の状況・危険の内容]

通行車両が多く、片側歩道で歩道幅員が狭小のため、大変危険である。

[対策内容]

交差点改良、歩道設置

海老名中学校通学路対策箇所図




[通学路の状況・危険の内容]

歩道幅員が狭小で通行車両が多く、歩道が設置されていないため、大変危険である。

[対策内容]

道路拡幅、歩道設置

海西中学校通学路対策箇所図



[通学路の状況・危険の内容]

通行車両が多く、踏切内の道路幅員が狭く、歩行者と車両が近接して通行し、大変危険である。

[対策内容]

踏切拡幅、踏切内・踏切西側への両側歩道設置