


有馬小学校通学路対策箇所図




〔通学路の状況・危険の内容〕

歩道がなく路側帯のみであるため、児童が迂回して道路を横断しなければならず、交通量も非常に多く危険である。

〔対策内容〕

道路東側への歩道の設置及び拡幅を行う。

今泉小学校通学路対策箇所図



〔通学路の状況・危険の内容〕

横断した先の歩道が狭く児童の滞留場所が少ない。別の登校班とも合流するため、児童が溢れて危険な状況にある。

〔対策内容〕

歩行者誘導線を設置し、一部の通学ルートを変更する。