



社家小学校通学路対策箇所図



〔通学路の状況・危険の内容〕
大型トラックの交通量が非常に多く、危険である。また、児童数も多いため、交差点を横断する際に児童が巻き込まれそうである。

〔対策内容〕
車止めの設置、路面標示の塗装、電柱幕の設置、路上駐車取締り強化を行う。
立哨員配置、矢印式信号機設置を検討する。


海老名小学校通学路対策箇所図



〔通学路の状況・危険の内容〕
 交通量が多い道路であり、信号が変わった後の自動車の横断歩道の侵入も多く見られる。また、自転車も多く、横断する際に児童が巻き込まれそうで危険である。

〔対策内容〕
 道路・歩道の整備及び拡幅を行う。

海老名中学校通学路対策箇所図




〔通学路の状況・危険の内容〕

交通量が多く、歩道が整備されていないため、危険である。
また、スピードを出す車両が多い上、カーブによる死角もあるため、安全対策が必要である。

〔対策内容〕

歩道の設置及び整備を行う。
また、歩道・滞留場所の設置後、横断歩道設置の検討をする。

大谷小学校通学路対策箇所図



〔通学路の状況・危険の内容〕

歩道が整備されていない。また市道が県道の抜け道となっているため、交通量が多い上、スピードを出す車両が多く、危険である。

〔対策内容〕

歩道の整備、道路標示の補修、ドットラインの塗装を行う。
歩道の整備後、横断歩道、えび〜にやとまれシールの設置の検討をする。

今泉小学校通学路対策箇所図



〔通学路の状況・危険の内容〕

歩道幅員が狭小のため、歩行者がすれ違う際に車道に出てしまい大変危険である。
また、歩道が波を打っており児童がつまずきそうになり危険である。

〔対策内容〕

車道幅員を狭め、歩道幅員を拡幅する。
マウントアップ型歩道を改修する。（波打ち歩道の改修）