


今泉小学校通学路対策箇所図



【場所】

上今泉2028（今泉小学校前交差点）

【通学路の状況・危険の内容等】

横断歩道の待機場所および歩道が狭いため、歩行者が歩道に入りきらず、車道にはみ出すことがあり危険。

【対策内容】

歩行者待ち時間表示付き信号の設置を検討

今泉小学校通学路対策箇所図



【場所】

上今泉2028


【通学路の状況・危険の内容等】

今泉小学校前交差点の横断歩道の混雑緩和のため、当該箇所の横断歩道を整備し、安全に利用できるようにしたい。

【対策内容】

路面標示の見直しの検討

社家小学校通学路対策箇所図



【場所】
社家5-23

【通学路の状況・危険の内容】
車が左折する際、道幅が狭く歩道に乗り上げ危険。歩車分離式信号であるにもかかわらず、ドライバーが気づかず、横断歩道に進入してしまう。

【対策内容】
警察での取締りの検討