


入札に関する質疑


件 名	(一般委託) 7699_海老名市立海老名小学校ほか 18 校屋内外遊具体育器具安全点検保守		
受付日	質疑		回答
10/22	1	仕様書 6.点検内容の(5)に高所作業足場設営の上、滑車を触診する旨及び滑車へ注油する旨が記されております。 前回の仕様も同様の記載でした。 作業時間及び金額に大きく影響する部分となるため、最重要箇所である直上(天井)滑車に届かない足場(ローリングタワー)を使用していると、触診、注油は出来ません。触診や注油が実施されてるのか?を確認したく前回の該当写真の開示をお願いします。	別添資料のとおり。
10/31	1 再	資料開示ありがとうございました。 再質問させていただきます。 見る限り「一番高い位置」で触診している写真や、滑車の溝の摩耗を確認している写真がありません。 また、高所足場がゴールの上部に届いていない「途中までの高さ」となっている写真があり、本来の重要点検箇所である高所の点検は不十分に見受けられます。更に資料を見る限り、足場(ローリングタワー)が天井まで届く機材を使用しているとは思えません。 資料と同じように点検するというご回答であれば、仕様書の記載内容を満たすことはできませんが、高所へ棒を伸ばす方法で写真撮影と注油を実施し、触診は途中までの高さで実施する仕様と判断しますが、改めて海老名市様のご見解をいただきたく思います。 ご回答の程よろしくお願い申し上げます。	仕様書で示している内容は、ローリングタワー等としており、一つの手法に限定していない一方で、作業に係る安全対策等を満たす中で、作業方法は様々あると考えています。 このことから、質疑で例示された方法を含めて、高所の点検箇所における作業等は、法令等に基づく安全対策を講じた上で、仕様書に記した作業の履行が可能な内容であれば、方法は問いません。 ただし、契約後に、打合せで点検方法を確認予定です。

点検写真台帳			
施設名	海老名小学校	住所	海老名市国分南三丁目12番3号
製品名	15	吊下式バスケットゴール	


写真No.	全景 妻側	判定	写真No.	ワイヤー素線切れ	判定
1		-	2		D



写真No.	滑車状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定
3		-	4		-



写真No.	ワイヤー巻取機	判定	写真No.	給油	判定
5		-	6		済




点検写真台帳			
施設名	海老名小学校	住所	海老名市国分南三丁目12番3号
製品名	15	吊下式バスケットゴール	



写真No.	上部点検状況	判定	写真No.	使用禁止	判定
7		-	8		-



写真No.	全景 (ステージ側)	判定	写真No.	滑車状況	判定
9		-	10		-




写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
11		-	12		-




点検写真台帳			
施設名	海老名小学校	住所	海老名市国分南三丁目12番3号
製品名	15	吊下式バスケットゴール	

写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
13		済	14		-





点検写真台帳			
施設名	柏ヶ谷小学校	住所	海老名市柏ヶ谷1090番地
製品名	15	吊下式バスケットゴール	


写真No.	全景（妻側）	判定	写真No.	滑車状況	判定
1		-	2		-



写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
3		-	4		-




写真No.	給油	判定	写真No.	給油	判定
5		済	6		済





点検写真台帳			
施設名	柏ヶ谷小学校	住所	海老名市柏ヶ谷1090番地
製品名	15	吊下式バスケットゴール	


写真No.	上部点検状況	判定	写真No.	全景（ステージ側）	判定
7		-	8		-



写真No.	滑車状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取部	判定
9		-	10		-



写真No.	ワイヤー巻取機	判定	写真No.	給油	判定
11		-	12		-



点検写真台帳			
施設名	柏ヶ谷小学校	住所	海老名市柏ヶ谷1090番地
製品名	15	吊下式バスケットゴール	

写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
13		済	14		-





点検写真台帳

施設名	有馬小学校	住所	海老名市中河内1784番地
製品名	19	吊下式バスケットゴール	



写真No.	全景 妻側	判定	写真No.	ワイヤークリップ取付不良	判定
1		-	2		C



写真No.	滑車状況	判定	写真No.	ワイヤー選定不良（油気なし）	判定
3		-	4		C



写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
5		-	6		-




点検写真台帳

施設名	有馬小学校	住所	海老名市中河内1784番地
製品名	19	吊下式バスケットゴール	



写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
7		済	8		-



写真No.	全景 ステージ側	判定	写真No.	ワイヤー索線切れ	判定
9		-	10		D




写真No.	滑車回転不良	判定	写真No.	ワイヤークリップ取付不良	判定
11		C	12		C




点検写真台帳			
施設名	有馬小学校	住所	海老名市中河内1784番地
製品名	19	吊下式バスケットゴール	


写真No.	滑車状況	判定
13		-




写真No.	ワイヤー選定不良（油気なし）	判定
14		-



写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定
15		-



写真No.	ワイヤー巻取機	判定
16		-



写真No.	給油	判定
17		済



写真No.	上部点検状況	判定
18		-



点検写真台帳			
施設名	有馬小学校	住所	海老名市中河内1784番地
製品名	19	吊下式バスケットゴール	

写真No.	使用禁止	判定
19		-





点検写真台帳			
施設名	上星小学校	住所	海老名市上今泉一丁目23番1号
製品名	16	吊下式バスケットゴール	



写真No.	全景 妻側	判定	写真No.	ネット破損	判定
1		-	2		B



写真No.	筋交い緩み	判定	写真No.	滑車回転不良	判定
3		B	4		C





写真No.	滑車回転不良	判定	写真No.	滑車状況	判定
5		-	6		-



点検写真台帳			
施設名	上星小学校	住所	海老名市上今泉一丁目23番1号
製品名	16	吊下式バスケットゴール	

写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取部	判定
7		-	8		-



写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
9		済	10		-



写真No.	全景 ステージ側	判定	写真No.	ネット破損	判定
11		-	12		B




点検写真台帳			
施設名	上星小学校	住所	海老名市上今泉一丁目23番1号
製品名	16	吊下式バスケットゴール	


写真No.	筋交い緩み	判定
13		B




写真No.	滑車回転不良	判定
14		C




写真No.	滑車状況	判定
15		-



写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定
16		-



写真No.	ワイヤー巻取部	判定
17		-







写真No.	給油	判定
18		済







点検写真台帳			
施設名	上星小学校	住所	海老名市上今泉一丁目23番1号
製品名	16	吊下式バスケットゴール	




写真No.	上部点検状況	判定
19		-



点検写真台帳					
施設名	中新田小学校		住所	海老名市中新田一丁目15番1号	
製品名	19		吊下式バスケットゴール		
写真No.	全景 妻側	判定	写真No.	ボード上下昇降不良	判定
1		-	2		C
					
写真No.	ワイヤー選定不良 (油気なし)	判定	写真No.	滑車状況	判定
3		C	4		-
					
写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
5		-	6		-
					


点検写真台帳					
施設名	中新田小学校		住所	海老名市中新田一丁目15番1号	
製品名	19		吊下式バスケットゴール		
写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
7		済	8		-
					
写真No.	全景 ステージ側	判定	写真No.	ボード上下昇降不良	判定
9		-	10		C
					
写真No.	ワイヤー潰れ	判定	写真No.	滑車回転不良	判定
11		C	12		C
					

点検写真台帳			
施設名	中新田小学校	住所	海老名市中新田一丁目15番1号
製品名	19	吊下式バスケットゴール	
写真No.	滑車状況	判定	
13		-	
			
写真No.	ワイヤー巻取機	判定	
15		-	
			
写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	
14		-	
			
写真No.	給油	判定	
16		済	
			
写真No.	上部点検状況	判定	
17		-	
			



点検写真台帳			
施設名	門沢橋小学校	住所	海老名市門沢橋一丁目19番1号
製品名	18	吊下式バスケットゴール	
写真No.	全景 妻側	判定	
1		-	
			
写真No.	塗装剥離	判定	
2		B	
			
写真No.	ワイヤー素線切れ	判定	
3		D	
			
写真No.	ワイヤー素線切れ	判定	
4		D	
			
写真No.	ボード破損	判定	
5		B	
			
写真No.	引寄せワイヤー欠損	判定	
6		C	
			

点検写真台帳			
施設名	門沢橋小学校	住所	海老名市門沢橋一丁目19番1号
製品名	18	吊下式バスケットゴール	

写真No.	ワイヤーフレーム接触	判定	写真No.	滑車状況	判定
7		C	8		-



写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
9		-	10		-



写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
11		済	12		-



点検写真台帳			
施設名	門沢橋小学校	住所	海老名市門沢橋一丁目19番1号
製品名	18	吊下式バスケットゴール	


写真No.	使用禁止	判定	写真No.	全景 ステージ側	判定
13		済	14		-



写真No.	塗装剥離	判定	写真No.	腐食	判定
15		B	16		B




写真No.	ワイヤーキンク	判定	写真No.	ボード破損	判定
17		C	18		B





点検写真台帳

施設名	門沢橋小学校	住所	海老名市門沢橋一丁目19番1号
製品名	18	吊下式バスケットゴール	

写真No.	ワイヤーフレーム接触	判定	写真No.	滑車状況	判定
19		C	20		-



写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
21		-	22		-




写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
23		済	24		-




点検写真台帳

施設名	海老名中学校	住所	海老名市国分南三丁目11番1号
製品名	10	吊下式バスケットゴール	



写真No.	全景 ステージ側	判定	写真No.	塗装剥離	判定
7		-	8		B



写真No.	ワイヤー素線切れ	判定	写真No.	滑車状況	判定
9		D	10		-



写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
11		-	12		-



点検写真台帳			
施設名	海老名中学校	住所	海老名市国分南三丁目11番1号
製品名	10	吊下式バスケットゴール	

写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
13		済	14		-




写真No.	使用禁止	判定
15		-




点検写真台帳			
施設名	有馬中学校	住所	海老名市本郷4601番地
製品名	13	吊下式バスケットゴール	


写真No.	全景 ステージ側	判定	写真No.	塗装剥離	判定
1		-	2		B








写真No.	ボード破損	判定	写真No.	ワイヤー乱巻き	判定
3		B	4		C









写真No.	ワイヤーキンク	判定	写真No.	ワイヤーキンク	判定
5		D	6		D









点検写真台帳					
施設名	有馬中学校		住所	海老名市本郷4601番地	
製品名	13 吊下式バスケットゴール				
写真No.	ワイヤー素線切れ	判定	写真No.	滑車状況	判定
7		D	8		-
					
写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
9		-	10		-
					
写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
11		済	12		-
					

点検写真台帳					
施設名	有馬中学校		住所	海老名市本郷4601番地	
製品名	13 吊下式バスケットゴール				
写真No.	使用禁止	判定	写真No.	全景(妻側)	判定
13		-	14		-
					
写真No.	塗装剥離	判定	写真No.	ワイヤー乱巻き	判定
15		B	16		C
					
写真No.	ワイヤーキンク	判定	写真No.	滑車状況	判定
17		D	18		-
					

点検写真台帳				
施設名	有馬中学校		住所	海老名市本郷4601番地
製品名	13	吊下式バスケットゴール		
写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機
19		-	20	
				
写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況
21		済	22	
				


点検写真台帳				
施設名	海西中学校		住所	海老名市さつき町58番地
製品名	14	吊下式バスケットゴール		
写真No.	全景 姿側	判定	写真No.	塗装剥離
1		-	2	B
				
写真No.	滑車状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取部状況
3		-	4	
				
写真No.	ワイヤー巻取機	判定	写真No.	給油
5		-	6	
				

点検写真台帳						
施設名	海西中学校		住所	海老名市さつき町58番地		
製品名	14		吊下式バスケットゴール			
写真No.	上部点検状況		判定	写真No.	全景（ステージ側）	
7			-	8		
						
写真No.	塗装剥離		判定	写真No.	リング亀裂	
9			B	10		
						
写真No.	滑車状況		判定	写真No.	ワイヤー巻取部状況	
11			-	12		
						


点検写真台帳						
施設名	海西中学校		住所	海老名市さつき町58番地		
製品名	14		吊下式バスケットゴール			
写真No.	ワイヤー巻取機		判定	写真No.	給油	
13			-	14		
						
写真No.	上部点検状況		判定			
15			済			
						

点検写真台帳			
施設名	大谷中学校	住所	海老名市大谷南二丁目10番1号
製品名	15	吊下式バスケットゴール	



写真No.	全景 妻側	判定	写真No.	塗装剥離	判定
1		-	2		B



写真No.	筋交い緩み	判定	写真No.	滑車回転不良	判定
3		B	4		C





写真No.	引寄せワイヤー素線切れ	判定	写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定
5		C	6		-




点検写真台帳			
施設名	大谷中学校	住所	海老名市大谷南二丁目10番1号
製品名	15	吊下式バスケットゴール	


写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	滑車点検状況	判定
7		-	8		-



写真No.	上部点検状況	判定	写真No.	給油	判定
9		-	10		済




写真No.	全景 ステージ側	判定	写真No.	塗装剥離	判定
11		-	12		B





点検写真台帳			
施設名	大谷中学校	住所	海老名市大谷南二丁目10番1号
製品名	15	吊下式バスケットゴール	

写真No.	筋交い緩み	判定	写真No.	引寄せワイヤー素線切れ	判定
13		B	14		C



写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
15		-	16		-








写真No.	滑車点検状況	判定	写真No.	上部点検状況	判定
17		-	18		-





点検写真台帳			
施設名	大谷中学校	住所	海老名市大谷南二丁目10番1号
製品名	15	吊下式バスケットゴール	

写真No.	給油	判定
19		済





点検写真台帳					
施設名	柏ヶ谷中学校		住所	海老名市柏ヶ谷884番地	
製品名	13 吊下式バスケットゴール				
写真No.	全景 妻側	判定	写真No.	滑車回転不良	判定
1		-	2		C
					
写真No.	ワイヤー素線切れ	判定	写真No.	滑車状況	判定
3		D	4		-
					
写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
5		-	6		-
					

点検写真台帳					
施設名	柏ヶ谷中学校		住所	海老名市柏ヶ谷884番地	
製品名	13 吊下式バスケットゴール				
写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
7		済	8		-
					
写真No.	使用禁止（妻側）	判定	写真No.	全景 ステージ側	判定
9		-	10		-
					
写真No.	滑車回転不良	判定	写真No.	滑車状況	判定
11		C	12		-
					

点検写真台帳			
施設名	柏ヶ谷中学校	住所	海老名市柏ヶ谷884番地
製品名	13	吊下式バスケットゴール	

写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
13		-	14		-



写真No.	給油	判定	写真No.	上部点検状況	判定
15		-	16		済





点検写真台帳			
施設名	今泉中学校	住所	海老名市今泉1840番地
製品名	14	吊下式バスケットゴール	



写真No.	全景 妻側	判定	写真No.	塗装剥離	判定
1		-	2		B



写真No.	滑車状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定
3		-	4		-



写真No.	ワイヤー巻取機	判定	写真No.	給油	判定
5		-	6		済




点検写真台帳			
施設名	今泉中学校	住所	海老名市上今泉1840番地
製品名	14	吊下式バスケットゴール	



写真No.	上部点検状況	判定	写真No.	全景	判定
7		-	8		-



写真No.	塗装剥離	判定	写真No.	滑車状況	判定
9		B	10		-




写真No.	ワイヤー巻取部状況	判定	写真No.	ワイヤー巻取機	判定
11		-	12		-



点検写真台帳			
施設名	今泉中学校	住所	海老名市上今泉1840番地
製品名	14	吊下式バスケットゴール	

写真No.	ワイヤー素線切れ	判定	写真No.	給油	判定
13		D	14		済



写真No.	上部点検状況	判定	写真No.	使用禁止	判定
15		-	16		-

