

国登録有形文化財

旧今福家住宅表門・塀保存修理工事見学会 資料

令和8年9月5日（土）

工事期間 令和8年6月4日～11月6日（現地工事は7月21日開始）

施工者 有限会社 もりたしろう工務店


監理 株式会社 加藤建築設計

保存修理工事について

旧今福家住宅の表門・塀・文庫蔵について、令和7年度に保存のための調査等を行いました。その結果、表門では屋根の一部に雨漏りがあり、塀についても土台に腐朽などの傷みがみられました。また文庫蔵についても基礎の一部に白蟻被害があることから、それぞれの状況に応じた修理を計画しています。

今年度は表門と塀の保存修理工事を実施しています。


表門



表門 工事前の状況



表門正面軒先



瓦の状況



軒裏・軒先



破風板 登裏甲



敷居



袖塀傾き




金物欠損

絵振板の傾き

表門 工事の状況



屋根瓦を外した状況



野地板を一部外した状況



南東角の軒先の状況 の だ る き 野垂木などが傷んでいる



は ぶ 破風板にベンガラの塗装が確認された



小屋組み内部の様子



外した屋根瓦（再利用する）



鬼瓦

塀 工事前の状況



塀 工事の状況

