

海老名市通学路交通安全プログラムに基づく対策一覧表

令和6年3月25日現在

点検年度	整理番号	学 区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
H29	1	柏ヶ谷小学校	市道3号線、市道1141号線	柏ヶ谷682番地	通過車両が速度を出して通行する。交差点の形状が変則で大変危険である。	市道3号線東側歩道拡幅、交差点部歩道設置	海老名市	令和2年度対応済
H29	2	柏ヶ谷小学校	市道104号線	柏ヶ谷1132番地～1120番地	朝夕の抜け道として、通過車両がスピードを出して抜けていくため大変危険である。	既設路側線の再塗装、両外側に路側線を新設	海老名市	平成29年度対応済
H29	3	有馬小学校	市道8号線	中河内1154番地付近 (有馬小学校入口交差点)	交差点の見通しが悪い。歩道が狭く、学童と歩行者がすれ違う際に車道に出てしまう。	交差点改良(見通し改善)、歩道拡幅	海老名市	平成30年度対応済
H29	4	有馬小学校	市道2677号線	本郷4255番地～4139番地	歩道が狭く、学童と歩行者がすれ違う際に車道に出てしまう。また、通過車両も速度を出して通過するため大変危険である。	道路整備及び歩道整備	海老名市	平成30年度対応済
H29	5	中新田小学校	市道12号線	中新田2-7-3	歩道が狭くなっており、大変危険である。	北側橋梁部の歩道拡幅	海老名市	令和4年度対応済
H29	6	今泉小学校	市道307号線	泉1-4-18 (中央排水路)	歩道幅員が狭小のため、歩行者がすれ違う際に車道に出てしまい大変危険である。	中央排水路を暗渠化し、歩道拡幅	海老名市	令和2年度対応済
H29	7	今泉小学校	市道249号線	上郷三丁目及び下今泉一丁目(宗珪寺北西)	相模原市及び座間市方面から来る車両が相模大橋、あゆみ橋の抜け道として通行するため交通量が多く、歩道もないため大変危険である。	歩行者通行空間の整備	海老名市	平成31年度対応済
H29	8	海老名中学校	市道62号線	国分北1-1(並木橋)	通行車両が多く、片側歩道で歩道幅員が狭小のため、大変危険。	踏切拡幅、歩道設置	海老名市	
H29	9	海老名中学校	市道3号線	国分北1-16-21 (相鉄線踏切付近)	通行車両が多く、歩道や歩行者滞留場所がないため大変危険。	交差点改良、歩道設置	海老名市	令和2年度対応済

点検 年度	整理 番号	学 区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
H29	10	海老名中学校	市道3号線	国分北3-15-13 (本多量店付近)	道路幅員が狭小で通行車両が多く、歩道が設置されていないため、大変危険である。	道路拡幅、歩道設置	海老名市	令和2年度 対応済
H29	11	海西中学校	市道12号線	中新田2-9-1 (相鉄線厚木駅踏切付近)	通行車両が多く、踏切内の道路幅員が狭く、歩行者と車両が接近して通行し、大変危険。	踏切拡幅、踏切内・踏切西側への両側歩道設置	海老名市	平成31年度 対応済
H30	1	海老名小学校	市道28号線、市道1059号線、市道1060号線	国分南4-11-25 付近(丁字路)	- 道路幅員が狭く、朝の通行車両が多い。 - 歩行者と車両が近接して通行し危険である。	- 接する市道28号線は今年度に路面の修繕を行い、併せてグリーンベルト、T字路の塗装をする。 - スクールゾーンは文字なしで絵のみのものを新設する。	海老名市	平成30年度 対応済
H30	2	柏ヶ谷小学校	市道3号線・市道4号線合流点	柏ヶ谷1073番地先	- 時間指定(7:00~8:30)の進入禁止だが無視している車両が後を絶たない。 - 交通量が多く、進入してくる車両があると歩行スペースにはみ出してすれ違うため危険。	進入禁止箇所において警察官による立哨を行う。	海老名警察	平成30年度 対応済
H30	3	柏ヶ谷小学校	市道104号線・市道4号線合流点	柏ヶ谷1132番地~1120番地	- 一方通行の道路で一時停止があるが、停止線では止まらず、横断歩道上まで出てくる車両がほとんど。 - PTAで立哨は実施しているが危険である。	- 警察において、再度、標示、標識の効果の検証を含めて点検する。 - 市道4号線の外側線が消えている箇所があるので、修繕を検討したい。	海老名市	平成30年度 対応済
H31	1	上星小学校	市道152号線	上今泉1-22-56付近 (かいな坂)	急斜面で排水路がなく、周辺の道路形状から、雨水が流入し、降雨時は雨で足を取られる危険な状況。	- 道路の拡幅整備 - 排水路整備	海老名市	
H31	2	有馬小学校	市道8号線	上河内2583番地~中河内1351番地	交通量も多く、大型車や路線バスがすれ違う時に車道が狭いことで歩道端まで車が寄ってくるので、危ない。	道路幅、歩道幅の拡幅	海老名市	
H31	3	門沢橋小学校	市道47号線	門沢橋5-9-33(田村材木店南側)以南	- 寒川方面から歩道があるが、一部途切れている。最近一部の歩道が整備されたが、まだ一部つながっていない。 - 交通量の少ない道路へ迂回しているが、その道も歩行スペースがなく、車が通ると危険。	歩道の整備	海老名市	令和2年度 対策済

点検 年度	整理 番号	学 区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
H31	4	社家小学校	市道512号線	社家678番地(社家小西側道路)	社家小学校の入口の信号から、社家小学校までの道路に歩道はなく、また道路脇は田んぼのため端を歩くと田んぼに落ちる危険もある。	道路幅の拡幅、歩道の設置	海老名市	
H31	5	今泉小学校	市道249号線 市道62号線	上郷3-13-883付近、下今泉1-26-10付近(宗珪寺南西)	交通量が多く、抜け道のため速度が出ている。歩道がなく危険を感じる。	歩行者通行区間の整備	海老名市	令和4年度 対策済
H31	6	杉本小学校	市道163号線	柏ヶ谷750番地(釣り堀の南の用水路)	大型4トントラックが多く通り、児童に接触しそうで危険を感じる。	用水路にふた掛けし、歩道を設置	海老名市	
R2	1	有馬小学校	市道8号線	本郷5614-2先(東京ユニオン物流付近)	車両の交通量が多く通行速度も高い路線であるが、歩道や歩行者滞留場所がないため児童と車両が錯綜して大変危険である。	歩道設置	海老名市	
R3	1	大谷小学校	市道976号線、 市道1007号線	大谷北4-16-31(とうま動物病院付近)	とうま動物病院から丁字路を左折して大谷小学校南側の交差点に向かう車が、路側帯に入り、児童と接触しそうになり危険。	設置可能箇所への車線分離標の設置	海老名市	令和4年度 対策済
R3	2	社家小学校	市道53号線	社家2-3674-2先(貫抜橋付近)	狭く見通しの悪い道のため児童と車両が錯綜して大変危険である。	踏切拡幅、道路拡幅	海老名市	
R3	3	門沢橋小学校	市道49号線、市道585号線、市道2161号線	中野1-29-27付近(エクシード・エクスプレス付近)	交通量が多い	路面着色、横断歩道の再塗装	海老名市 神奈川県警	令和4年度 対策済
R3	4	社家小学校	県道46号(相模原茅ヶ崎)	社家5-10-1付近(社家小学校交差点付近)	幹線道路のため、車の交通量が多く、スピードがでている。歩道を歩いても接触の恐れを感じる。	横断防止柵の設置	神奈川県	令和3年度 対応済
R3	5	杉久保小学校	市道1号線	大谷南4-1-13(清水坂付近)	路側帯の白線はあるが、歩行スペースとしては狭い。交通量が多く、スピードを出している車が多い。	路側帯の着色	海老名市	令和4年度 対策済
R3	6	有馬小学校	市道41号線	本郷4254(浄水場正門前付近)	北側から児童と東側の児童が合流する。東に並行する県道の抜け道になっていて、登校時間は交通量が多く、速度が出ている車両が多い	点部に車線分離標の設置、電柱幕の設置、横断歩道の再塗装	海老名市 神奈川県警	令和4年度 対策済

点検年度	整理番号	学 区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
R3	7	有馬小学校	市道791号線	杉久保南4-25-22 (つちのこ保育園付近)	スピードを出す車が多く、道幅が狭いので、児童と接触する恐れがある。	外側線の設置と路側の着色	海老名市	令和4年度 対策済
R3	8	海老名小学校	市道海老名駅大谷 線、県道40号	中央2-1-1	交通量の多い道路であり、自転車も多く、交差点を横断する時に児童が巻き込まれそうで危険。	交通指導取締り等(歩行者妨害)	海老名警察署	令和3年度 対応済
R3	9	海老名小学校	市道18号線、 市道326号線	中央1-17	交通量の多い道路であるが、速度が出ている車両多い。	交通指導取締り等(交通監視活動)	海老名警察署	令和3年度 対応済
R3	10	上星小学校	市道1825号線、 市道1795号線	上今泉5-2-24	幹線道路の抜け道になっており、スピードの超過、時間規制等を守らない車が多い。	交通指導取締り等(一時不停止)	海老名警察署	令和3年度 対応済
R3	11	上星小学校	県道407号、 市道19号線	上今泉3-10	狭い進入禁止道路である道に車両が通行するため、通行する児童に接触の恐れがある。	交通指導取締り等(通行禁止)	海老名警察署	令和3年度 対応済
R3	12	大谷小学校	市道1011号線	大谷北4-5-3	頻繁に路上駐車している車がいるため、車道にはみ出て児童が歩行していて危険。	交通指導取締り等(駐車禁止)	海老名警察署	令和3年度 対応済
R3	13	杉久保小学校	市道35号線、 市道920号線	大谷南2-21-61	交通量が多い。スピードを出す車が多い。	交通指導取締り等(速度違反)	海老名警察署	令和3年度 対応済
R4	1	上星小学校	市道64号線	上今泉1-22-56～ 1-22-14-1	スピードを出す車が多く、道幅が狭いので、児童と接触する恐れがある。	路側帯へのポール設置	海老名市	令和4年度 対応済
R5	1	有馬小学校	市道8号線	海老名市中河内 1115～1122(有馬 小学校入口交差点 付近)	歩道がなく路側帯のみであるため、児童が迂回して道路を横断しなければならず、交通量も非常に多く危険である。	沿線土地所有者及び土地利用者に用地協力の意向確認の上、道路東側への歩道の設置及び拡幅を行う。	海老名市	
R5	2	今泉小学校	市道266号線	海老名市泉1-6-26 (今泉小学校前交 差点付近)	横断した先の歩道が狭く児童の滞留場所が少ない。別の登校班とも合流するため、児童が溢れて危険な状況にある。	歩行者誘導線を設置し、一部の通学ルートを変更する。	海老名市	令和5年度 対応済
R6	1	社家小学校	県道40号線	社家5-2	大型トラックの交通量が非常に多く、危険である。また、児童数も多いため、交差点を横断する際に児童が巻き込まれそうである。	車止めの設置 路面標示の塗装 電柱幕の設置 路上駐車の取締り強化	神奈川県 海老名市	

点検 年度	整理 番号	学 区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
R6	2	海老名小学校	県道40号線	中央2-2-1	交通量が多い道路であり、信号が変わった後の自動車の横断歩道の侵入も多く見られる。また、自転車も多く、横断する際に児童が巻き込まれそうである。	道路・歩道の整備 右折レーンの設置 歩道の拡幅	神奈川県	
R6	3	海老名中学校	市道3号線	国分北3-1～3	交通量が多く、歩道が整備されていないため、危険である。 また、スピードを出す車両が多い上、カーブによる死角もあるため、安全対策が必要である。	歩道の整備	海老名市	
R6	4	大谷小学校	大谷北3-3～4	大谷北3-3～4	歩道が整備されていない。 また市道が県道の抜け道となっているため、交通量が多い上、スピードを出す車両が多く、危険である。	歩道の整備 道路標示の補修 ドットラインの塗装	神奈川県 海老名警察署 海老名市	
R6	5	今泉小学校	市道2662号線	泉1-2-10	歩道幅員が狭小のため、歩行者がすれ違う際に車道に出てしまい大変危険である。 歩道が波を打っており児童がつまずきそうになり危険である。	車道幅員を狭め、歩道幅員を拡幅 マウントアップ型歩道の改修 (波打ち歩道の改修)	海老名市	

通学路安全対策委員会メンバー 海老名警察署、神奈川県(厚木土木事務所東部センター)、海老名市(地域づくり課、道路管理課、道路整備課、就学支援課)