



## 現場状況（令和3年12月上旬）

※地盤の補強を実施しています。  
鋼矢板の圧入が完了しました。

【JR相模線北側工事ヤードより(ドローン撮影)】



【地盤改良工実施状況】

