

現場状況（令和5年2月上旬）

※アプローチ部の掘削作業が完了し、U型擁壁をつくっています



【①JR相模線南側工事ヤードより(ドローン撮影)】



- U型擁壁施工中
(鉄筋組立・コンクリート打設)
- 仮設土留撤去完了